

KOMTERM Čechy, s.r.o.
Bělehradská 15, 140 00 Praha

Tel.: +420 234 133 133
Email: cechy@komterm.cz
www.komterm.cz

Ceník servisních prací

Platnost ceníku od 1. 4. 2018

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH
v zákonem stanovené výši.

Obecné náklady

0001	Hodinová sazba servisního technika	600 Kč
0002	Parametrizace MaR servisním technikem / hod	1050 Kč
0003	Parametrizace MaR SW technikem / hod	2 060 Kč
0004	Parametrizace MaR programátorem / hod	2 750 Kč
0005	Příplatek za zásah do 4 hodin na místě	890 Kč
0006	Příplatek za zásah do 1 hodiny na místě	1 330 Kč
0007	Příplatek za zásah od 17 - 7 hod všední den navýšení ceníkových položek	15%
0008	Příplatek za zásah So + Ne navýšení ceníkových položek	20%
0009	Cestovné / km	11 Kč
0010	Cestovné - čas strávený na cestě / hod	210 Kč
0011	Přirážka pro externího zákazníka	30%

Předsezónní prohlídky

1001	Předsezónní prohlídka - tepelný zdroj do 200 kW	8 300 Kč
1002	Předsezónní prohlídka - tepelný zdroj od 201 do 1000 kW	9 400 Kč
1003	Předsezónní prohlídka - tepelný zdroj do 1001 do 5000 kW	12 300 Kč
1004	Předsezónní prohlídka - tepelný zdroj nad 5000 kW	individuálně

Revize, kontroly, agendy

2001	Odborná prohlídka kotelny ve smyslu vyhl. 91/93 Sb. - do 200 kW	1 520 Kč
2002	Odborná prohlídka kotelny ve smyslu vyhl. 91/93 Sb. - od 201 do 1000 kW	1 910 Kč
2003	Odborná prohlídka kotelny ve smyslu vyhl. 91/93 Sb. - od 1001 do 5000 kW	2 290 Kč
2004	Odborná prohlídka kotelny ve smyslu vyhl. 91/93 Sb. - nad 5000 kW	2 670 Kč
2005	Revize plynového zařízení dle vyhl. 85/78 Sb. - do 200 kW	2 290 Kč
2006	Revize plynového zařízení dle vyhl. 85/78 Sb. - od 201 do 1000 kW	4 760 Kč
2007	Revize plynového zařízení dle vyhl. 85/78 Sb. - od 1001 do 5000 kW	6 860 Kč
2008	Revize plynového zařízení dle vyhl. 85/78 Sb. - nad 5000 kW	8 190 Kč
2009	Kontrola plynového zařízení dle vyhl. 85/78 Sb. - do 200 kW	1 710 Kč
2010	Kontrola plynového zařízení dle vyhl. 85/78 Sb. - od 201 do 1000 kW	2 100 Kč
2011	Kontrola plynového zařízení dle vyhl. 85/78 Sb. - od 1001 do 5000 kW	2 480 Kč
2012	Kontrola plynového zařízení dle vyhl. 85/78 Sb. - nad 5000 kW	2 860 Kč
2013	Údržba plynové a regulační stanice dle ČSN 38 6417 / řada	4 190 Kč
2014	Revize plynové a regulační stanice dle ČSN 38 6417 / řada	5 140 Kč
2015	Údržba regulátoru tlaku plynu v souladu s ČSN 38 6443 / regulátor	2 380 Kč
2016	Kontrola domovního regulátoru (2x Alz) dle ČSN 38 6443	2 380 Kč
2017	Kontrola a revize regulátoru tlaku plynu v souladu s ČSN 38 6443 / regulátor	380 Kč
2018	Kontrola a seřízení plyn. kotle (hořáku) dle ČSN 07 0703 - do 200 kW	2 080 Kč
2019	Kontrola a seřízení plyn. kotle (hořáku) dle ČSN 07 0703 - od 201 do 500 kW	3 030 Kč
2020	Kontrola a seřízení plyn. kotle (hořáku) dle ČSN 07 0703 - od 501 do 3500 kW	4 500 Kč
2021	Kontrola a seřízení plyn. kotle (hořáku) dle ČSN 07 0703 - nad 3500 kW	6 930 Kč
2022	Provozní revize parního kotle - do 1000 kW	2 510 Kč
2023	Provozní revize parního kotle - od 1001 kW do 5000 kW	2 930 Kč
2024	Provozní revize parního kotle - nad 5000 kW	3 400 Kč
2025	Vnitřní revize parního kotle - do 1000 kW	2 930 Kč
2026	Vnitřní revize parního kotle - od 1001 kW do 5000 kW	3 380 Kč
2027	Vnitřní revize parního kotle - nad 5000 kW	3 970 Kč
2028	Tlaková zkouška kotle	individuálně
2029	Revize tlakových nádob dle ČSN 69 0012 do 500 L - provozní	1 660 Kč
2030	Revize tlakových nádob dle ČSN 69 0012 do 500 L - vnitřní	1 990 Kč
2031	Revize tlakových nádob dle ČSN 69 0012 do 500 L - tlaková	2 290 Kč
2032	Revize tlakových nádob dle ČSN 69 0012 do 1000 L - provozní	1 910 Kč
2033	Revize tlakových nádob dle ČSN 69 0012 do 1000 L - vnitřní	2 100 Kč
2034	Revize tlakových nádob dle ČSN 69 0012 do 1000 L - tlaková	2 290 Kč
2035	Revize tlakových nádob dle ČSN 69 0012 nad 1000 L - provozní	2 290 Kč
2036	Revize tlakových nádob dle ČSN 69 0012 nad 1000 L - vnitřní	2 580 Kč

2037	Revize tlakových nádob dle ČSN 69 0012 nad 1000 L - tlaková	3 120 Kč
2038	Revize expanzomatů dle ČSN 69 0012 do 200 L - provozní	570 Kč
2039	Revize expanzomatů dle ČSN 69 0012 do 200 L - vnitřní + těsnost	1 520 Kč
2040	Revize expanzomatů dle ČSN 69 0012 do 1000 L - provozní	760 Kč
2041	Revize expanzomatů dle ČSN 69 0012 do 1000 L - vnitřní + těsnost	1 710 Kč
2042	Revize elektr. zařízení ve smyslu ČSN 33 1500 do 10 vývodů	2 600 Kč
2043	Revize elektr. zařízení ve smyslu ČSN 33 1500 11 až 20 vývodů	3 290 Kč
2044	Revize elektr. zařízení ve smyslu ČSN 33 1500 21 až 40 vývodů	3 980 Kč
2045	Revize elektr. zařízení ve smyslu ČSN 33 1500 41 až 60 vývodů	4 850 Kč
2046	Revize elektr. zařízení ve smyslu ČSN 33 1500 61 až 80 vývodů	5 720 Kč
2047	Revize elektr. zařízení ve smyslu ČSN 33 1500 81 až 100 vývodů	6 760 Kč
2048	Revize elektr. zařízení ve smyslu ČSN 33 1500 nad 100 vývodů	individuálně
2049	Revize elektr. zařízení ve smyslu ČSN 33 1500 PRS včetně uzemnění	2 600 Kč
2050	Revize elektr. zařízení ve smyslu ČSN 33 1500 - ostatní zařízení	individuálně
2051	Periodické revize komínů	1 990 Kč
2052	Periodické revize komínů samostatně stojící - ocelový do 20m	4 190 Kč
2053	Periodické revize komínů samostatně stojící - betonový do 35m	6 480 Kč
2054	Periodické revize komínů za každých 5 m navíc	500 Kč
2055	Kontrola ústředny detektoru CH ₄ / ústředna	1 560 Kč
2056	Kalibrace čidla CH ₄ / čidlo	740 Kč
2057	Chemický rozbor oběhové vody dle ČSN 07 7401 / vzorek	350 Kč
2058	Autorizované měření emisí - zdroj do 5 MW, kotle<1MW / kotel	3 810 Kč
2059	Autorizované měření emisí - zdroj do 5 MW, kotle>1MW<5MW / kotel	4 160 Kč
2060	Autorizované měření emisí - zdroj nad 5 MW, kotle<5MW / kotel	4 500 Kč
2061	Autorizované měření emisí - kotle>5MW / kotel	15 580 Kč
2062	Měření účinnosti kotelen do 200 kW + kontrola komínů / kotel (včetně zaslání na MÚ)	2 600 Kč
2063	Oznámení o znečišťování ovzduší pro střední zdroj	3 460 Kč
2064	Oznámení o znečišťování ovzduší pro velký zdroj	9 530 Kč
2065	Kontrola kotlů a rozvodů tepelné energie dle vyhl. 194/2013 Sb.	9 070 Kč
2066	Kontrola kotlů a rozvodů tepelné energie dle vyhl. 194/2013 Sb. bez dokladů	32 910 Kč
2067	Pravidelná kontrola klimatizačních systémů dle vyhl.193/2013 Sb.	10 800 Kč
2068	Pravidelná kontrola klimatizačních systémů dle vyhl.193/2013 Sb. bez dokladů	42 010 Kč
2069	Pravidelná revize úniku chladiva dle zák. 483/2008 Sb - jeden chladicí okruh	1 480 Kč